

**APPARTEMENT REF. 5116**

Description/Commentaires

Neuf  
Bon état  
Etat d'usage  
Mauvais état  
Nettoyage

Photo


**Entrée / Dégagement**

Porte	Avec POINTS SECURITE	X				
Encadrement		X				
Sol	PARQUET BOIS	X				
Plinthes	BOIS	X				
Mur 1 : celui de la porte	PEINTURE	X				
Mur 2*	PEINTURE	X				
Mur 3	PEINTURE	X				
Mur 4	PEINTURE	X				
Plafond	PEINTURE	X				
Interrupteur	DEUX dont un alimentant le plafonnier du séjour (condamné)	X				
Interphone		X				
Eclairage(s)	2 SPOTS	X				
Chauffage						

\* dans le sens des aiguilles de la montre

**Inventaire mobilier, description**


**Observations**



**Pièce principale- Séjour Salon**

Sol	PARQUET BOIS		X			
Plinthes	BOIS		X			
Mur 1 : celui de l'accès	PEINTURE		X			
Mur 2*	PEINTURE		X			
Mur 3	PEINTURE		X			
Mur 4	PEINTURE		X			
Plafond	PEINTURE		X			
Chauffage	RADIATEUR		X			
Détecteur anti fumée			X			
Interrupteur	DEUX		X			
Prises électriques	SEPT		X			
Fenêtre	DOUBLE VITRAGE : DEUX BATTANTS ET DEUX MONTANTS FIXES PEINTURE BOIS		X			
Encadrement Fenêtre			X			
Volets						
Placard de rangement	DEUX PORTES MIROIR – 9 étagères – 2 penderies		X			
Nécessaire nettoyage						
Escabeau						
Cumulus						
Aspirateur						
Table à manger						
Chaises à manger						
Coussin						
Vide poches						
TV	4 COMMANDES : 1 TV, 1 barre de son, 1 lecteur DVD, 1 Box		X			
Meuble TV						
Table de salon						
Canapé						
Chaise						
Meuble Etagère						
Eclairages						
Bibelots sur étagères						
Rideau						
Peinture						

\* dans le sens des aiguilles de la montre



**Inventaire mobilier, description**


**Observations**

CUISSINE							
Porte	PEINTURE BLANCHE		X				
Encadrement			X				
Sol	CARRELAGE		X				
Plinthes	FAIENCE		X				
Mur 1 : celui de l'accès ou la porte	PEINTURE		X				
Mur 2*	PEINTURE ET CREDENCE VERRE		X				
Mur 3	PEINTURE		X				
Mur 4	PEINTURE		X				
Plafond	PEINTURE		X				
Fenêtre	DV - PEINTURE BOIS		X				
Encadrement Fenêtre			X				
Interrupteur	DOUBLE dont un HS		X				
Prises	4 apparentes dont une mal fixée		X				
Placard de rangement HAUT	9 PORTES - 16 ETAGERES		X				
Placard de rangement BAS	6 TIROIRS		X				
Plan travail et îlot	MELAMINE BOIS		X				
Meuble sous évier	1 PORTE		X				
Evier	UN BAC RESINE		X				
Robinetterie			X				
Siphon			X				
Bonde de fond			X				
Eclairages	3 SPOTS AU PLAFOND - 4 LED SOUS MEUBLES HAUT		X				
Four	ELECTROLUX		X				
Plaques de cuisson	INDUCTION ELECTROLUX		X				
Hotte aspirante	CANDY		X				
Réfrigérateur congélateur	INDESIT		X				
Lave-vaisselle	BOSCH		X				
Lave-linge	LAVE LINGE SECHANT : INDESIT		X				
Micro-ondes	BOSCH		X				
Cafetière							
Grille-pain							
Bouilloire							
<b>Inventaire mobilier, description</b>							
Mug et bol							
Verre à pied							
Verre à eau							
Tasses café							
Assiettes plates GM							
Assiettes à dessert							
Assiettes creuses							
Set de table							
Planche à découper							
Egouttoir vaisselle							
couverts							
Couverts à salade							
Couteau à pain							
Couteaux à viande							
Dessous plats							
Grandes cuillères							
Tire bouchon							
Plat four							
Passoire							
Saladier							
Presse agrume							
Casserolles							
Poele							
Faitou							
Ballet et nettoyage							
Poubelle							
<b>Observations</b>							
UNE PRISE MAL FIXEE							



**Chambre 1**

Porte	BOIS PEINTURE BLANCHE		X				
Encadrement porte			X				
Sol	PARQUET BOIS		X				
Plinthes	BOIS		X				
Mur 1 : celui de l'accès	PEINTURE		X				
Mur 2*	PEINTURE		X				
Mur 3	PEINTURE		X				
Mur 4	PEINTURE		X				
Plafond	PEINTURE		X				
Chauffage	RADIATEUR		X				
Placard dressing	2 PORTES COULISSANTES - 2 MIROIRS - 9 ETAGERES - 1 PENDERIE		X				
Interrupteur	1 VA ET VIENT		X				
Prises électriques	3 dont <b>une mal fixée</b>		X				
Prises TV							
Fenêtre	DV BOIS PEINT		X				
Encadrement Fenêtre			X				
Volets							



**Observations**

**UNE PRISE MAL FIXEE**

**Inventaire**

Lit double							
Matelas et sommier							
Oreillers							
Chaise							
Rideaux							
Meuble rangement							
Linge de maison							
Porte serviette							
Rideau de douche							
Poubelle à pédale							
Luminaire							
Miroir							
Déco							
Meuble chaussures							

\* dans le sens des aiguilles de la montre

**Observations**

**Chambre 2**

Porte	BOIS PEINTURE BLANCHE - 1 clé- Léger frottement au sol		X				
Encadrement porte			X				
Sol	PARQUET BOIS		X				
Plinthes	BOIS		X				
Mur 1 : celui de l'accès	PEINTURE		X				
Mur 2*	PEINTURE		X				
Mur 3	PEINTURE		X				
Mur 4	PEINTURE		X				
Plafond	PEINTURE		X				
Chauffage	RADIATEUR		X				
Placard dressing	2 PORTES COULISSANTES - 1 MIROIR - 6 ETAGERES - 1 PENDERIE		X				
Interrupteur	2 VA ET VIENT avec interrupteur côté bibliothèque et côté bureau		X				
Prises électriques			X				
Prises TV							
Fenêtre	DV BOIS PEINT		X				
Encadrement Fenêtre			X				
Volets							

**Observations**

--	--

**Inventaire**

Lit double							
Matelas et sommier							
Oreillers							
Chaise							
Rideaux							
Meuble rangement							
Linge de maison							
Porte serviette							
Rideau de douche							
Poubelle à pédale							
Luminaire							
Miroir							
Déco							
Meuble chaussures							

\* dans le sens des aiguilles de la montre

**Observations**

--	--



Salle d'eau 1 : côté cuisine						
Porte	BOIS PEINT AVEC VERROU		X			
Encadrement			X			
Sol	CARRELAGE		X			
Mur 1 : celui de la porte	PEINTURE et FAIENCE		X			
Mur 2*	PEINTURE ET FAIENCE		X			
Mur 3	PEINTURE ET FAIENCE		X			
Mur 4	PEINTURE ET FAIENCE		X			
Plafond	PEINTURE		X			
Eclairages	1 PLAFONNIER - 1 LED AU DESSUS ARMOIRE PHARMACIE		X			
Prises	UNE		X			
Interrupteur	DOUBLE		X			
Chauffage	Radiateur		X			
Douche faïencée			X			
Vitre séparation de douche	2 PORTES VITRE BATTANTES : celle de gauche s'ouvre avec difficulté		X	X		
Robinetterie DOUCHE	THERMOSTATIQUE		X			
Lavabo	1 VASQUE		X			
Meuble sous lavabo	2 TIROIRS		X			
Robinetterie			X			
Bonde			X			
Syphon			X			
Ventilation	VMC		X			
Miroir						
Poubelle						
Serviettes de toilette						
Draps de bain						
Tapis de sol						
Sèche-cheveux						
Lave-linge						
Observations	2 PORTES VITRE BATTANTES : celle de gauche s'ouvre avec difficulté					



Salle d'eau 2						
Porte	BOIS PEINT AVEC VERROU		X			
Encadrement			X			
Sol	CARRELAGE		X			
Mur 1 : celui de la porte	PEINTURE et FAIENCE		X			
Mur 2*	PEINTURE et FAIENCE		X			
Mur 3	PEINTURE et FAIENCE		X			
Mur 4	PEINTURE et FAIENCE		X			
Plafond	PEINTURE		X			
Eclairages	1 PLAFONNIER - 1 LED AU DESSUS ARMOIRE PHARMACIE - 3 ETAGERES VERRE		X			
Prises	DEUX		X			
Interrupteur	DOUBLE		X			
Chauffage	Radiateur		X			
Douche faïencée			X			
Vitre séparation de douche	1 PORTE FIXE - 1 PORTE COULISSANTE (le tout en verre)		X			
Robinetterie DOUCHE	THERMOSTATIQUE		X			
Lavabo	1 VASQUE		X			
Meuble sous lavabo	2 TIROIRS		X			
Robinetterie			X			
Bonde			X			
Syphon			X			
Ventilation	VMC		X			
Miroir						
Poubelle						
Serviettes de toilette						
Draps de bain						
Tapis de sol						
Sèche-cheveux						
Lave-linge						
<b>Observations</b>						



WC						
Porte	BOIS PEINT AVEC VERROU	X				
Encadrement		X				
Sol	CARRELAGE	X				
Mur 1 : celui de la porte	PEINTURE	X				
Mur 2*	PEINTURE	X				
Mur 3	PEINTURE	X				
Mur 4	PEINTURE	X				
Plafond	PEINTURE	X				
Eclairages	TROIS AMPOULES AU PLAFOND	X				
Prises	UNE	X				
Ventilation			X			
Interrupteur	SIMPLE	X				
Abattant	DOUBLE	X				
Cuvette		X				
Chasse d'eau		X				
Robinet d'arrêt		X				

\* dans le sens des aiguilles de la montre

Inventaire mobilier, description						
Porte papier						
Baillet de toilette						
Observations						

Dégagement côté nuit						
porte	bois peint	X				
encadrement		X				
Sol	PARQUET BOIS	X				
Plinthes	BOIS	X				
Mur 1 : celui de la porte	PEINTURE	X				
Mur 2*	PEINTURE	X				
Mur 3	PEINTURE	X				
Mur 4	PEINTURE	X				
Plafond	PEINTURE	X				
Interrupteur	DEUX VA ET VIENT	X				
Eclairage(s)	3 SPOTS	X				
Prise	UNE	X				

\* dans le sens des aiguilles de la montre

Inventaire mobilier, description						
Observations						

